# Remplacement du boitier arrière du LG CU515 SKU 64743

Si la couverture arrière du téléphone est endommagée, utilisez ce guide pour apprendre comment le remplacer.

Rédigé par: Josh Davis

Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2021-03-02 10:27:44 AM (MST).

## INTRODUCTION

Ce guide enseigne à un utilisateur comment retirer la couverture arrière du LG CU515 SKU 64743. Les étapes décrites ici devraient être assez simples à suivre. Ce guide est la première étape pour commencer à démonter l'appareil.



© iFixit — CC BY-NC-SA 

## Étape 1 — Boitier arrière

- Localisez la languette surélevée en haut de la couverture arrière.
- En tenant le téléphone dans une main et en utilisant votre pouce de l'autre main, appuyez sur la languette jusqu'à ce que le couvercle se détache du téléphone.
- Faites glisser le couvercle vers le bas jusqu'à ce qu'il soit complètement retiré du téléphone.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.


© iFixit — CC BY-NC-SA