Remplacement du haut-parleur du Palm P101UNA

Rédigé par: ironwill13791



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2020-11-19 10:31:05 PM (MST).

OUTILS:

- Tweezers (1)
- 1.5mm Hex Screwdriver (1)
- Spudger (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 1 — Batterie



- Appuyez sur le bouton au bas du téléphone et soulevez le boitier arrière.

Étape 2

⚠ Retirez la batterie en tirant sur la petite languette.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 3 — Haut-parleur



- À l'aide du tournevis hexagonal de 1,5 mm, retirez les 6 vis hexagonales du boîtier le plus à l'intérieur.

Étape 4



- En utilisant le spudger, retirez le boîtier interne du téléphone.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Étape 5





- Débranchez le fil de l'enceinte en utilisant la pince à épiler.

Étape 6



- Soulevez le haut-parleur à l'arrière du téléphone en utilisant une pince à épiler.

  L'application de pression à l'arrière du haut-parleur peut aider.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

© iFixit — CC BY-NC-SA