Mise sous tension de l'imprimante

Cela vous indiquera comment passer d'une...

Rédigé par: Joe

INTRODUCTION

Cela vous indiquera comment passer d'une imprimante qui ne s'allume pas à une autre qui le fera.

Étape 1 — Mise sous tension de l'imprimante

- Inspectez l'imprimante pour voir s'il y a des dommages visibles.

Étape 2

- Branchez fermement le cordon d'alimentation à l'arrière de l'imprimante et à une source d'alimentation CA.

Étape 3

- Vérifiez si une alimentation passe maintenant.

Étape 4



- Vérifiez que le cordon est suffisamment serré. Vous devriez pouvoir entendre un clic modéré.

Étape 5

- Vérifiez le fil pour des bandes ou éventuellement des défauts.

Étape 6

- Envisagez d'acheter un nouveau cordon d'imprimante ou de tester avec quelqu'un qui en a un qui fonctionne. Si cela ne fonctionne toujours pas, votre imprimante peut avoir des dommages internes irréparables.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.