



# Remplacement de la prise écouteur du Motorola i450

Ce guide fournit des instructions pour l'accès à la prise du casque.

Rédigé par: Garrison Stevens



## INTRODUCTION

Le port casque permet à l'utilisateur de rediriger la sortie audio des haut-parleurs vers une paire d'écouteurs lorsque les écouteurs sont branchés sur ce port.

---

### OUTILS:

- [Anti-Static Project Tray](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
  - [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
  - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Couvercle arrière




- Placez le téléphone sur une surface plane avec la face avant vers le bas.
- Insérez votre doigt sous la couverture en plastique gris à l'extrémité inférieure du téléphone.
- Soulevez le couvercle du téléphone.

## Étape 2 — Batterie



- Placez votre pouce dans l'encoche situé dans le coin inférieur gauche du compartiment de la batterie.
- Soulevez la batterie hors du téléphone.
- Enlevez la batterie.

### Étape 3 — Carte SIM



- Localisez le partie métallique qui maintient la carte SIM en place.
- Poussez le curseur loin du rabat métallique contenant la carte SIM. Le rabat apparaîtra.

### Étape 4




- Soulevez le rabat métallique pour accéder à la base de la carte SIM.
- Retirez la carte SIM en la faisant glisser parallèlement au bas du volet.

## Étape 5 — Carte mère




- Sortez l'antenne.

## Étape 6



- Retirez les quatre vis Torx T6 de 4,8 mm des coins de l'arrière du téléphone.
- ⓘ Si l'antenne n'est pas complètement sortie, la vis supérieure gauche ne sera pas accessible.


## Étape 7



- Soulevez délicatement la moitié arrière du téléphone et mettez-le sur le côté.

**⚠** Les connexions permanentes à certains circuits empêchent le couvercle de se séparer complètement du téléphone. N'essayez pas de déconnecter ces circuits.

## Étape 8 — Prise écouteurs



- Localisez la prise des écouteurs dans le coin inférieur droit de la carte de circuit imprimé.
- i** Le port du casque ne peut pas être retiré du téléphone. Si le nettoyage du port ne résout pas le problème, l'ensemble du téléphone doit être remplacé.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.