



Remplacement de l'ensemble connecteur de charge Lightning de l'iPod touch 5ème génération

Pré-requis

Rédigé par: Andrew Optimus Goldheart



INTRODUCTION

Pré-requis



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [Spudger](#) (1)

Étape 1 — Ensemble connecteur de charge Lightning



- Utilisez la pointe d'un spudger pour détacher un petit morceau de ruban adhésif couvrant une vis sur le côté de la prise casque.

Étape 2



- Retirez les vis suivantes fixant la prise casque, le connecteur de charge Lightning et le haut-parleur :
 - Trois vis cruciformes #00 de 2,6 mm
 - Deux vis cruciformes #00 de 2,0 mm


Étape 3



- Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour soulever le haut-parleur de la coque arrière.

⚠ N'essayez pas d'enlever le haut-parleur, car il est soudé à l'ensemble connecteur de charge Lightning.

Étape 4



- Saisissez l'ensemble connecteur de charge Lightning par sa grande nappe et tirez-le délicatement hors de la coque.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Ce document a été créé le 2022-04-27 11:28:04 PM (MST).

