



# Remplacement du capot supérieur de la souris

## Logitech MBJ58

Si le capot supérieur de votre souris Logitech...

Rédigé par: Maximilian Betkowski



## INTRODUCTION

Si le capot supérieur de votre souris Logitech MBJ58 est endommagé ou doit être remplacé, ce guide vous aidera à remplacer le capot supérieur. En remplaçant le capot supérieur, les dommages peuvent être supprimés, le confort peut être ajouté et l'esthétique de votre souris peut être améliorée. Pour cette réparation, aucune compétence particulière n'est requise et devrait être une solution simple. Lors de la remise en place du nouveau couvercle, veillez à ne pas dévisser la vis et à ne pas fissurer le couvercle en exerçant une pression trop forte.

---

### OUTILS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)

## Étape 1 — Le couvercle supérieur



- Tenez la souris de sorte que le bas soit vers le haut.
- Retirez la seule vis Phillips #1 de la moitié inférieure de la souris.

## Étape 2



- Placez la souris de manière à ce que le fond repose contre une surface dure.
- Soulevez délicatement le capot supérieur de la souris et retirez-le.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.