

# Mise hors tension du Dell Precision T3400

Rédigé par: Jenalina Santiago



## Étape 1 — Éteignez le PC.



- Si votre PC est allumé, éteignez-le.
  - Débranchez le PC.
  - Débranchez le câble d'alimentation de la tour, débranchez les claviers, les moniteurs ou tout autre périphérique, puis retirez tout périphérique USB.
- ⓘ Appuyez sur le bouton d'alimentation après avoir complètement éteint le PC. Cela "mettra à la terre" la carte mère, empêchant ainsi tout court-circuit.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.