




# Retrait du port carré du CanoScan LiDE 35

Si le port carré de votre scanner CanoScan LiDE...

Rédigé par: Shannon



## INTRODUCTION

Si le port carré de votre scanner CanoScan LiDE 35s ne fonctionne pas et doit être retiré, ce guide est pour vous. En sept étapes simples, ce guide vous montrera visuellement quelles pièces doivent être retirées et comment les retirer. À la fin de ce guide, vous aurez retiré vous-même le port carré. Un tournevis est nécessaire pour ce démontage.

---

### OUTILS:

Phillips 0 Screwdriver (1)


---

### Étape 1 — Vitre du scanner





- Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique sous le plastique.
- Soulevez doucement le cadre en plastique du verre.
- Répétez de l'autre côté.

## Étape 2






- Retirez le cadre en plastique avant.

## Étape 3



- Calez l'outil d'ouverture en plastique sous le verre.
- Tirez contre le verre.
- Faites glisser le verre vers l'avant.
- Retirez le verre.



## Étape 4 — Port carré



① Localisez trois vis sur la coque grise.


- Dévisser les trois vis.
- Séparez la coque grise du boîtier.

## Étape 5



- Séparez la coque grise du port carré.


## Étape 6



① Localisez le câble ruban sur le boîtier.

- Retirez le câble ruban sur le boîtier.

## Étape 7



① Une fois le câble ruban retiré, localisez le port carré.

- Retirez le port carré.

---

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.