



# Remplacement de l'écran du ZTE Boost MAX N9520

Ce guide vous apprendra comment remplacer l'écran du zte max et vous montrera comment le démonter.

Rédigé par: T3chboii



## INTRODUCTION

Ce guide vous apprendra comment remplacer l'écran du zte max et vous montrera comment le démonter.

---

### OUTILS:

- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
  - [iSesamo Opening Tool](#) (1)
  - [Heat Gun](#) (1)
  - [Adhesive tape 3M core 5mm](#) (1)
  - [Adhesive 1mm](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
-

## Étape 1 — Ecran



- SEULEMENT LE SOULEVER DU COIN AVEC UNE TÊTE PLATE OU UN OUTIL SIMILAIRE DE CELUI QUE VOUS VOYEZ SUR LA PHOTO

## Étape 2



**⚠ LES VIS JAUNES INDIQUÉES SUR LA PHOTO ÉVITERONT VOTRE GARANTIE, UTILISEZ JUSTE UN TOURNEVIS PHILLIP POUR SORTIR LA VIS.**

## Étape 3




- SOULEVEZ LE DOS AVEC UNE TÊTE PLATE OU UN OUTIL SIMILAIRE À UNE TÊTE PLATE, AFIN QUE VOUS POUVEZ RETIRER COMPLÈTEMENT LE DOS

## Étape 4




- AVEC UN TOURNEVIS PHILLIP, RETIREZ CES AUTRES VIS.
- AVEC LA TÊTE PLATE RETIRER LES RUBANS ET LES CONNECTEURS BATTERIE

## Étape 5



**⚠ AVEC UN PISTOLET CHAUFFANT, CHAUFFEZ L'ARRIÈRE ET L'AVANT POUR ENLEVER LA COLLE PLUS FACILEMENT**

## Étape 6



- **APRÈS AVOIR APPLIQUÉ LE RUBAN ADHÉSIF, PLACEZ SIMPLEMENT L'ÉCRAN SUR LA POSITION CORRECTE ET ASSUREZ-VOUS DE POUSSER CORRECTEMENT LES RUBANS**

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.