




Remplacement de la carte mère HP Officejet Pro 8600 Plus

Parfois, la carte mère du HP Officejet Pro 8600...

Rédigé par: Mackinnon Buck



INTRODUCTION

Parfois, la carte mère du HP Officejet Pro 8600 Plus se détériore. Ce guide explique comment remplacer le composant de la carte mère.

OUTILS:

[iFixit Opening Tool](#) (2)

[TR10 Torx Security Screwdriver](#) (1)

Étape 1 — Carte mère



- Tournez l'imprimante de sorte que l'arrière soit face à vous.
- Mettez l'imprimante en position verticale en soulevant son côté droit.

Étape 2



- Retirez les deux vis Torx T10 de 12 mm sur le bord supérieur de l'imprimante.

Étape 3



- Faites pivoter l'imprimante dans le sens des aiguilles d'une montre afin que le bas de l'imprimante soit face à vous.

Étape 4



- Insérez l'outil d'ouverture en plastique sous la fente à droite qui s'aligne avec le bord du panneau arrière.
 - Insérez un deuxième outil d'ouverture en plastique dans l'encoche en l'alignant avec le pli du panneau arrière.
- i** Cette étape nécessite d'appliquer une force importante sur l'encoche gauche. Ne vous inquiétez pas si vous entendez des bruits de claquement.

Étape 5




- Retirez le panneau latéral de l'imprimante en le soulevant vers vous.
- ✦** Pour le remontage, faites glisser le panneau latéral de gauche à droite en place.

Étape 6




- Retirez les quatre vis Torx T10 de 6,5 mm de la carte mère.

Étape 7



- Retirez le support noir du côté droit de la carte mère, situé près du câble ruban noir.

Étape 8



- Retirez les câbles connectés au haut de la carte mère en les tirant doucement hors de leurs ports.
- Retirez les câbles connectés au bord de la carte mère en les tirant doucement hors de leurs ports.
- Retirez les câbles connectés au dessous de la carte mère en les tirant doucement hors de leurs ports.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.