



Remplacement de l'alimentation sur Netgear JWNR2000v2

On va venir souder l'alimentation sur la carte mère pour tout de même utiliser le routeur alors même que le connecteur de l'alimentation ne marche plus.

Rédigé par: Alexandre Isaac

INTRODUCTION

Le routeur ne fonctionnait plus. Après analyse, il semblait qu'il y avait un faux contact au niveau de l'alimentation. Voici une solution plutôt facile pour le réparer sans acheter de pièce !

OUTILS:

- [Soldering Iron](#) (1)
 - [64 Bit Driver Kit](#) (1)
-

Pour remonter l'appareil, il suffit de remettre en place les 4 vis !