




# Remplacement de l'écouteur du Motorola V276

Rédigé par: Kyle Klitzner



---

# INTRODUCTION

Un guide pour remplacer ou réparer l'écouteur du Motorola V276

---

## OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
  - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
  - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

## Étape 1 — Ecouleur




- En utilisant un outil d'ouverture pour iPod, placez l'outil dans la petite fissure qui longe le côté du boîtier avant pour le soulever

## Étape 2




- À l'aide du tournevis Torx T6, retirer les 4 petites vis.

### Étape 3



- Retirer la plaque argentée du téléphone.

### Étape 4




- En utilisant un spudger, retirez le boîtier de la caméra en plastique

## Étape 5



- Tirez la carte mère vers l'arrière

## Étape 6



- Sous la carte mère, utilisez vos mains ou un spudger pour retirer l'écouteur

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.