




# Remplacement des boutons de changement de vitesse de la roue de course à retour de force Ferrari GT 2 en 1

Remplacez les boutons de vitesses de votre volant.

Rédigé par: Remy



## INTRODUCTION

En raison de l'utilisation prolongée des boutons de vitesse, les composants à l'intérieur commencent à mal fonctionner. Cela entraîne l'impossibilité de changer de vitesse pendant la conduite.

Pour le remplacement du bouton, rendez-vous sur le site Web de Farnell et saisissez le code de référence 1656426 qui pointe vers un ALPS SKHHLMA010. Celui-ci est un peu plus doux que l'original mais fait parfaitement le travail.


Si vous souhaitez en avoir un plus ferme, essayez celui-ci 1656427 (ALPS SKHHLNA010) ou même celui-ci 1656428 (ALPS SKHHLPA010, mais peut-être vraiment trop ferme ...).

---

### OUTILS:

- [Soldering Iron](#) (1)
  - [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Boutons de changement de vitesse



- Démontage du volant (voir le guide de démontage)

## Étape 2



- Mettez le volant comme indiqué sur la photo et dévissez comme indiqué.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.