


# Remplacement du ventilateur de refroidissement arrière du Samsung ML2510

Ce guide vous expliquera où localiser et...

Rédigé par: bbaustin




# INTRODUCTION

Ce guide vous expliquera où localiser et remplacer le ventilateur de refroidissement arrière si votre ventilateur ne fonctionne plus correctement. Vous devrez vous référer au guide de réparation [Retrait du panneau arrière du Samsung ML2510](#) pour réaliser celui-ci.

## OUTILS:

Tournevis cruciforme #1 (1)

### Étape 1 — Retrait du panneau arrière du Samsung ML2510





- Retirez le panneau supérieur à charnière en retirant les goupilles au bas de ce panneau.

## Étape 2



- À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2, retirez les quatre vis à l'arrière de l'imprimante.


## Étape 3



- Soulevez doucement le panneau supérieur tout en tirant simultanément sur le panneau arrière.


**⚠ Avant de retirer complètement le panneau arrière, assurez-vous de retirer le ventilateur de refroidissement arrière de son logement.**

## Étape 4 — Ventilateur de refroidissement arrière



- Une fois le ventilateur détaché, débranchez le ventilateur du circuit imprimé.
- Faites glisser le câblage du ventilateur à travers la fente ancrée.

## Étape 5



- Avec le nouveau ventilateur, faites passer le câblage à travers la fente de l'ancien ventilateur.
- Rebranchez le ventilateur en le rebranchant dans le circuit imprimé.
- Refixez le panneau arrière en suivant ces instructions dans l'ordre inverse.