



Withings Activé Pop Smartwatch Sökümü

Bu rehber ile Withings Activé Pop Smartwatch'ın söküm sürecini ve parçalarını izleyebilirsiniz.

Yazan: Koray



GİRİŞ

Bu rehber ile Withings Activit  Pop Smartwatch'ın par alarının sadece ince d z u lu saat i tornavidası ile nasıl s k ld ę n  g stereceęim.  ok basit bir i lem ancak  ok k   k vidalar kaybolabilir bu y zden s k m i lemi esnasında onları korumak i in k   k bir kutu edinin.



ARA LAR:

- [Tweezers](#) (1)
- [Mako Driver Kit - 64 Precision Bits](#) (1)

Adım 1 — Giriş, lastik kordonu çıkarın



- Bu çok sade tasarlanmış Withings Activité Pop Smartwatch günlük aktivitelerinizi bir analog gösterge ile gösterir. Lastik kordonu küçük pim uçlarını ok yönünde çekerek çıkartın.

Adım 2 — Arka kapağı açın ve pile ulaşın



- Arka kapak bir düz tornavida yardımıyla açılabilir. Kapağın arkasında CR2025 lityum pili göreceksiniz.

Adım 3 — Lityum pili  ıkarın



- Lityum pili kenarından tornavida ile oynatıp yerinden  ıkarın.

Adım 4 — İ  plastik kapaęı s k n



- İnce d z uęlu bir saat i tornavidası ile    adet vidayı s k n ve arka kapaęı yerinden s k n. Kapaęın altındaki b y k yuvarlak titreřim motoru  zerinde yapıřkan bant olduęu i in zorlamanız gerekebilir.

Adım 5 — Ana devre kartına ulařın ve s k n



- İnce d z uęlu bir saat i tornavidası ile 12 adet (!) ince klavuzlu vidaları yerinden s k n ve ana devre kartını saatten  ıkarın.

Adım 6 — Ana devre kartına yakından bakın



- ... ve manzaranın tadını  ıkarın.

Adım 7 — Step motorlara yakından bakın



- ... ve manzaranın tadını  ıkarın.

Adım 8 — S k m i lemi bitti...



- Bu saat i ine su ka tıęı i in korozyon sonucu bozulmu . Bu saatlerle ilgili sık g r len dięer bir sorun da i erideki vidaların gev emesi ve ana devre kartı ile motorlar arasında temassızlık olması. Pili deęi tirdięiniz zaman arka kapaęın contasına mutlaka silikon gres s r n. Kadran ve akrep/yelkovan ula ılabilir deęil   nk   n cam ile preslenmi .

